

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
(ФГУП «ВНИИМС»)

## СОГЛАСОВАНО

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ООО «ПК «Высоковольтные технологии»

Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС»  
по производственной метрологии

ГОСТ Р ИСО 9001-2011  
Сертификат соответствия

A circular blue ink stamp from the Central Scientific Research Institute of Technical Regulation and Metrology (ЦНИИМСТ). The outer ring of the stamp contains the text 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ' at the top and 'ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ' at the bottom. The center of the stamp features a stylized coat of arms or logo. A handwritten signature 'Н.В. Иванникова' is written across the stamp, and a large handwritten number '09' is written to its right. Below the stamp, the text '2019 г.' is printed, followed by 'М. П.' (Handwritten signature)

# АППАРАТЫ ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

## АВИМ

Методика поверки  
МП 206.1-099-2019

г. Москва  
2019

Настоящая методика поверки распространяется на аппараты испытания жидких диэлектриков АВИМ (далее - аппараты), изготавливаемые ООО «ПК «Высоковольтные технологии», г. Волгоград, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

На поверку представляются аппараты, укомплектованные в соответствии с паспортом, и комплект следующей технической и нормативной документации:

- паспорт;
- методика поверки.

Интервал между поверками – 2 года.

## 1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения»;

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815;

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения»;

ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 04.08.2014 г.;

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 Поверка проводится в объеме и последовательности, указанной в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень операций при первичной и периодических поверках аппаратов

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
1 Внешний осмотр	8.1	Да	Да
2 Опробование	8.2	Да	Да
3 Определение относительной погрешности измерения напряжения переменного тока промышленной частоты	8.3	Да	Да

### 3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки аппаратов должны применяться основные и вспомогательные средства, указанные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Основные средства поверки

Наименование	Требуемые технические характеристики		Рекомендуемый тип	Количество	Номер пункта методики поверки
	Диапазон измерения	Погрешность или класс точности			
1	2	3	4	5	6
Делитель напряжения	от 1 до 100 кВ	±0,5%	ДН-100Э	1	8.2, 8.3
Вольтметр универсальный цифровой	до 100 В	±0,2 %	GDM-78255A	1	8.2, 8.3

Таблица 3 - Вспомогательные средства поверки

Наименование	Требуемые технические характеристики		Рекомендуемый тип	Коли-чество	Номер пункта методики поверки
	Диапазон измерения	Погрешность или класс точности			
1	2	3	4	5	6
Измеритель нелинейных искажений	20 Гц - 200 кГц 20 Гц - 1 МГц	20-199,9 Гц ±(0,05 Кгк +0,06)%; 199,9 Гц-19,9 кГц ±(0,05 Кгк +0,02)%; 19,9-199,9 кГц ±(0,1Кгк +0,1)%; 199,9-1000 кГц	C6-11	1	6.2
Термометр ртутный лабораторный	от 0 до 50 °C	±1 °C	ТЛ-4	1	6.1
Барометр-анероид метеорологический	от 80 до 106 кПа	±200 Па	БАММ-1	1	6.1
Психрометр аспирационный	от 10 до 100 %	±1 %	M-34-М	1	6.1

3.2 Для проведения поверки допускается применение других средств, не приведенных в таблицах 2 и 3, при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

3.3 Контрольно-измерительная аппаратура и средства измерений, применяемые при поверке, должны обеспечивать требуемую точность и иметь действующие свидетельства о поверке, сертификаты калибровки или аттестаты.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускают поверителей из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя/руководство по эксплуатации на аппараты, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право проведения работ в электроустановках с квалификационной группой по электробезопасности не ниже IV.

## **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

Должны быть также обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

## **6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ**

6.1 Проверка аппаратов должна проводиться при нормальных условиях применения:

- температура окружающей среды, °С от 15 до 25;
  - атмосферное давление, кПа от 84 до 106;
  - относительная влажность воздуха, % от 10 до 80.

6.2 Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение напряжения 230 В. Допускаемое отклонение от нормального значения при поверке  $\pm 4,4$  В. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 %.

## **7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ**

7.1 Средства поверки должны быть подготовлены к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

7.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной документацией на аппарат и входящие в его комплект компоненты.

## 8 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ

## 8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого аппарата следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать данным, приведенным в паспорте;
  - все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений, следов окисления и загрязнений;
  - маркировка и функциональные надписи должны читаться и восприниматься однозначно;
  - наружные поверхности корпуса, разъемы, соединительные кабели и органы управления не должны иметь механических повреждений и деформаций, которые могут повлиять на работоспособность аппарата;

При несоответствии по вышеперечисленным позициям аппарат бракуется и направляется в ремонт.

## 8.2 Опробование

8.2.1 Выполните подготовительные операции в следующей последовательности:

- разместите измерительные приборы на безопасном расстоянии и удобном для проведения работ месте;
  - заземляющие клеммы измерительных приборов и поверяемого аппарата соедините проводом с контуром заземления.

8.2.2 Откройте крышку аппарата. Снимите с аппарата ячейку для испытания жидкостей диэлектриков. Зафиксируйте кнопку блокировки подачи высокого напряжения в нажатом положении с помощью достаточно тяжёлого предмета из диэлектрического материала.

8.2.3 Включите питание аппарата. При включении необходимо проверить номер версии программного обеспечения.

8.2.4 В меню аппарата выберите пункт «Режим поверки».

**Внимание! В режиме поверки высокое напряжение будет подаваться на оба электрода.**

8.2.5 Задайте минимальное значение высокого напряжения для поверяемой модификации. Затем задайте максимальное значение высокого напряжения поверяемой модификации. Снимите высокое напряжение и отключите его подачу кнопкой «СТОП».

8.2.6 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если аппарат устанавливает и измеряет требуемые значения высокого напряжения и номер версии программного обеспечения не ниже, чем 1.00.

### 8.3 Определение относительной погрешности измерения напряжения переменного тока промышленной частоты


8.3.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 1.

8.3.2 Откройте крышку аппарата. Снимите с аппарата ячейку для испытания жидкых диэлектриков. Зафиксируйте кнопку блокировки подачи высокого напряжения в нажатом положении с помощью достаточно тяжёлого предмета из диэлектрического материала.

8.3.3 Включите питание аппарата.

8.3.4 В меню аппарата выберите пункт «Режим поверки».

**Внимание! В режиме поверки высокое напряжение будет подаваться на оба электрода.**



где: кВ – измерительная система в составе делителя напряжения ДН-100Э и вольтметра универсального цифрового GDM-78255А

Рисунок 1 - Схема определения относительной погрешности измерения напряжения переменного тока промышленной частоты

8.3.5 Подключите измерительную систему «кВ» к одному из высоковольтных электродов аппарата. На второй электрод рекомендуется надеть изоляционную заглушку.

**Внимание! При работе на обоих электродах будет присутствовать одинаковое высокое напряжение!**

8.3.6 Нажмите кнопку «ПУСК» для включения высокого напряжения.

8.3.7 Кнопками "↑" и "↓" установите напряжение на выходе аппарата равным 5 кВ с точностью  $\pm 0,2\%$ , контролируя его по показаниям дисплея.

8.3.8 Произведите измерения одновременным отсчетом показаний напряжения на дисплее аппарата ( $U_{\text{АВИМ}_1}$ ) и эталонной измерительной системы ( $U_{\text{ЭТ}_1}$ ), в кВ. Результаты зафиксируйте в таблицу 4.

8.3.9 Нажмите кнопку «ПУСК» для выключения высокого напряжения.

8.3.10 Подключите измерительную систему «кВ» ко второму высоковольтному электроду аппарата, а на первый электрод рекомендуется надеть изоляционную заглушку.

8.3.11 Нажмите кнопку «ПУСК» для включения высокого напряжения.

8.3.12 Кнопками " $\uparrow$ " и " $\downarrow$ " установите напряжение на выходе аппарата равным 5 кВ с точностью  $\pm 0,2 \%$ , контролируя его по показаниям дисплея.

8.3.13 Произведите измерения одновременным отсчетом показаний напряжения на дисплее аппарата ( $U_{\text{АВИМ}_2}$ ) и эталонной измерительной системы ( $U_{\text{ЭТ}_2}$ ), в кВ. Результаты зафиксируйте в таблицу 4.

8.3.14 Нажмите кнопку «ПУСК» для выключения высокого напряжения.

8.3.15 Повторите операции по п.п. 8.3.5 - 8.3.14 устанавливая напряжение на выходе аппарата равным:

- 25, 50 и 70 кВ – для модификаций АВИМ-65 и АВИМ-65П;

- 25, 50, 70 и 90 кВ – для модификаций АВИМ-90 и АВИМ-90П.

8.3.16 Определите относительную погрешность измерения напряжения переменного тока поверяемым аппаратом по формуле:

$$\delta U = 100 \cdot (U_{\text{АВИМ}} - U_{\text{ЭТ}}) / U_{\text{ЭТ}} \% \quad (1)$$

где:

$$U_{\text{АВИМ}} = (U_{\text{АВИМ}_1} + U_{\text{АВИМ}_2}) / 2;$$

$$U_{\text{ЭТ}} = (U_{\text{ЭТ}_1} + U_{\text{ЭТ}_2})$$

8.3.17 Полученные значения  $\delta U$  занесите в таблицу 4.

Таблица 4 - Результаты измерений напряжения переменного тока промышленной частоты

$U_{\text{АВИМ}_1}$ , кВ	$U_{\text{АВИМ}_2}$ , кВ	$U_{\text{ЭТ}_1}$ , кВ	$U_{\text{ЭТ}_2}$ , кВ	Погрешность измерений $\delta U$ , %	Допускаемое значение $\delta U_{\text{доп}}$ , %
					$\pm 3,0$

8.3.18 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если полученные значения погрешности измерений не превышают допускаемого значение  $\delta U_{\text{доп}}$ .

## 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке.

9.2 При отрицательных результатах поверки аппарат бракуется и не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к эксплуатации, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

Начальник отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»

Рогожин С.Ю.

Научный сотрудник отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»



Леонов А.В.